

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Арсеньевскому городскому округу
Департамента труда и социального развития



И.И. Подгорбунская

«25» сентября 2013г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

Приморский край г. Арсеньев
Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

" 23 " сентября 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБУ ДО ДЮСШ «ЮНОСТЬ»
- 1.2. Адрес объекта: г. Арсеньев ул. Ленинская 43 (спортивная школа)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 (ТРИ) этажа, 1484,8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка – нет.
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ежегодно,
капитального - не запланировано
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» Арсеньевского городского округа / МБУ ДО ДЮСШ «ЮНОСТЬ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Приморский край г. Арсеньев ул. Ленинская 43

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация :

МБУ ДО ДЮСШ на объекте предоставляет следующие услуги: гостиницы, тренажерного зала, игрового зала.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
автобусы, микроавтобусы № 1,6,7,9.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **остановка «Мир»**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – **300 м**

3.2.2. время движения (пешком)- **5 – 10 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске - **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
4	с нарушениями зрения	"А"
5	с нарушениями слуха	"А"
6	с нарушениями умственного развития	"А"

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (С, Г, У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дорожные работы
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **в течении года**
в рамках исполнения плана работы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно всем категориям

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
Доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: Совета по делам инвалидов
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами архитектуры.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **да**

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.
на 2 л.
на 2 л.
на 3 л.
на 2 л.
на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ __ на __ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План эвакуации при пожаре

Руководитель рабочей группы:

начальник отдела по Арсеньевскому городскому округу

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

И.И. Подгорбунская

Члены рабочей группы:

нач. отделения учета выплат и реализации социальных программ:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Н.М. Свинцова

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

председатель «Всероссийское общество инвалидов»

(Должность, Ф.И.О.)

Е.В. Сильченко

председатель «Всероссийское общество слепых»

(Должность, Ф.И.О.)

Ю.В. Шумилин

представители организации, расположенной на объекте:

директор МБУ ДО ДЮСШ «Юность»

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

К.В. Ковалев

Главный инженер

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

О.В. Щелкунов

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией(название). _____

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (спортивная школа) ул.Ленинская 43
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	Замечаний нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	-	-		К,О,С		
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-		К,О		
1.5	Автостоянка и парковка	есть	нет	нет	Замечаний нет	К,О,		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку	все	Территория находится в муниципальной собственности	Т.Р.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	нет	нет	дорожные работы за счет местного бюджета

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется ремонт асфальтового покрытия для обеспечения доступа к входам в здание, нанесение контрастных полос вдоль направления движения к входу в здание.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (спортивная школа) ул.Ленинская 43
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1	Нет поручней, не нанесена яркая контрастная маркировка, высота ступеней до 25 см.	О, С	Нанести яркую контрастную маркировку, установить поручни с двух сторон	Т.Р.
2.2	Пандус (наружный)	нет		1	Отсутствие пандуса	К,О	Установка стационарного пандуса	Т.Р.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1	Нет замечаний	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть		1	Порог и перепад высот в дверном проеме центрального входа 7 -10 см, на стеклянных полотнах дверей центрального и входа справа нет контрастной полосы	О, С	Снизить перепад высот у двери центрального входа, нанести контрастные полосы на стеклянные полотна дверей, установить кнопку вызова персонала	Т.Р.
2.5	Тамбур	есть		2	Размер 1,5 X 1,2	О, К	Доступно с помощью персонала	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Наличие как min одного входа для МГН с поверхности земли, поручней вдоль лестницы			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (С, Г, У)		1,2	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установить поручни на крыльце центрального входа в соответствии с ГОСТ Р, обеспечить снижение порогов в дверном проеме центрального входа до 0,025м, установка пандуса, установка кнопки вызова персонала.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (спортивная школа) ул.Ленинская 43
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4	Нет схемы расположения кабинетов, зон обслуживания	все	Установка схем	Т.Р.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		6	Не нанесена яркая контрастная маркировка, на поручнях нет тактильных полос, соответствующих первой и последней ступеням марша	С, О	Нанести яркую контрастную маркировку, предусмотреть рифление на поручнях	Т.Р.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-			Помощь персонала	Архите- ктурное решени е невозм ожно
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-	-		-	
3.5	Дверь	нет		-	-	-	-	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		3	Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте, или светоотражающей лентой	К,О,Г,С, У	Нанести на верхнюю и нижнюю ступени маршей контрастный цвет, наклеить световые ленты на кромки ступеней	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, двери не менее 0,9 м.			

				лестница д.б. оборудована поручнями, марши вверх и вниз, участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням марша, должны обозначаться участками поверхности с выраженным рифлением и контрастной окраской		
--	--	--	--	---	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании, в том числе эвакуационные	ДП-В		План эвакуации при пожаре	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организация альтернативной формы обслуживания инвалидов колясочников

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется нанести контрастную маркировку на лестницы, тактильные участки на поручни лестниц для обеспечения безопасного движения инвалидов с нарушением зрения.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (спортивная школа) ул. Ленинская 43
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания (1 этаж)	есть		5	Нет замечаний		-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне				До 20 человек в зале			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма обслуживания	ДП-В (К, О, С, Г, У)		5	текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	нет			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	нет			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (спортивная школа) ул. Ленинская 43
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		7	Отсутствуют поручни, крючки, дверные проемы менее 0,9 м, ширина менее 1,65 м, глубина менее 1,8 м, нет информации для слабовидящих	К, О, С,	установить поручни, крючки для одежды, костылей, тактильную доску или световое табло, расширить дверные проемы	Т.Р.
5.2	Душевая/ванная комната	есть		8	Отсутствуют поручни, крючки, дверные проемы менее 0,9 м, ширина менее 1,65 м, глубина менее 1,8 м, нет информации для слабовидящих	К, О, С	установить поручни, крючки для одежды, костылей, тактильную доску или световое табло	Т.Р.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-				
	ОБЩИЕ требования к зоне				Доступная кабина должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина – 1,65, глубина – 1,8, ширина двери – 0,9, крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги, дублирование информации рельефными знаками	К, О, С, Г		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетные комнаты	ДП-И (О, С, Г, У)		7,8	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в связи с невозможностью доступа инвалидов-колясочников в зону, возможно в ходе текущего ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, использование помощи персонала для инвалидов колясочников.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (спортивная школа) ул. Ленинская 43
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют схема и указатели расположения кабинетов, указатели движения по коридорам, световые средства информации	К,О,Г,С,У	на стене вестибюля расположить схему расположения кабинетов, в коридорах - указатели движения	Т.Р.
6.2	Акустические средства	нет			Желателен светозвуковой маячок у входа в вестибюль	Г,С	Установить светозвуковой информатор у входа	Т.Р.
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют обозначения по пути движения, запрещающих вход (тепловой узел, хозяйственную зону), тактильные средства или поручни в местах движения по коридорам	С,У	Разместить тактильные средства или поручни в коридоре, запрещающие знаки для входа в тепловой узел.	Т.Р.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.	Г,С,У		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (О, У)	-	-	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: : объект при проведение запланированных мероприятий по обеспечению информацией будет доступен для всех категорий инвалидов.