

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Арсеньевскому городскому округу

Департамента труда и социального развития

Приморского края

И.И. Подгорбунская

«25» сентября 2013г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N _____

Приморский край г.Арсеньев

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

"23" сентября 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **МБУ ДО ДЮСШ «ЮНОСТЬ»**

1.2. Адрес объекта **г. Арсеньев ул. Ломоносова 7 (трибуна)**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **1 (один) этажа, 1207 кв. м**
- наличие прилегающего земельного участка – **есть 61714 кв.м.**

1.4. Год постройки здания **1990**, последнего капитального ремонта - **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ежегодно
капитальный- **запланировано на 2014 г.**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Юность» Арсеньевского городского округа / МБУ ДО ДЮСШ «ЮНОСТЬ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

Приморский край 692342 г. Арсеньев ул. Ломоносова 7

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация :

МБУ ДО ДЮСШ на объекте предоставляет следующие услуги: тренажерного зала, игрового зала, настольного тенниса, сауны .

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы № 1,4,6,7,9.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **остановка «Дворец Аскольд»**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – **250 м**

3.2.2. время движения (пешком) - **4-6 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – **нет**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске - **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории МГН	"ДУ"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"ДУ"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"ДУ"
4	с нарушениями зрения	"А"
5	с нарушениями слуха	"А"
6	с нарушениями умственного развития	"А"

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)
- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -
доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -
недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	текущий ремонт

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2014 год

в рамках исполнения краевой программы развития физической культуры и спорта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Доступно всем категориям

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Доступно полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами архитектуры.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **есть**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **да**

4.4.6. **Положительное заключение государственной экспертизы для проведения капитального ремонта.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План эвакуации при пожаре

Руководитель рабочей группы:

начальник отдела по Арсеньевскому городскому округу

(Должность, Ф.И.О.)



И.И. Подгорбунская

(Подпись)

Члены рабочей группы:

нач. отделения учета выплат и реализации социальных программ:

(Должность, Ф.И.О.)



Н.М. Свинцова

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

председатель «Всероссийское общество инвалидов»

(Должность, Ф.И.О.)



Е.В. Сильченко

(Подпись)

председатель «Всероссийское общество слепых»

(Должность, Ф.И.О.)




Ю.В. Шумилин

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

директор МБУ ДО ДЮСШ «Юность»

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

К.В. Ковалев

Главный инженер

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



О.В. Щелкунов

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (трибуна) ул. Ломоносова 7
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Замечаний нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Асфальтовое покрытие неровное, местами повреждено.	К,О,С	Ремонт асфальтового покрытия	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-				
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-				
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В	нет		дорожные работы за счет местного бюджета

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется ремонт асфальтового покрытия для обеспечения доступа к входам в здание, нанесение контрастных полос вдоль направления движения к входу в здание.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (трибуна) ул. Ломоносова 7
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Над входной площадкой центрального входа отсутствует навес	все	Изготовлени е и монтаж навеса	Т.Р.
2.4	Дверь (входная)	есть			Порог и перепад высот в дверном проеме центрального входа 7-10 см, на дверях центрального входа нет контрастной полосы	О, С	Снизить перепад высот у двери центрального входа, нанести контрастные полосы на полотна дверей.	Т.Р.
2.5	Тамбур	есть			Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-В			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обеспечить снижение порогов в дверном проеме центрального входа до 0,025 м.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (трибуна) ул.Ломоносова 7
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нет схемы расположения зон обслуживания	все	Установка схем	Т.Р.
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-		-	
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в внутри здания, в том числе эвакуационные	ДП-В			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установка схем

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (трибуна) ул.Ломоносова 7
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания (1 этаж)	есть			Нет замечаний		-	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-			
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-			
	ОБЩИЕ требования к зоне				До 20 человек			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зальная форма обслуживания	ДП-В (К, О, С, Г, У)			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.
<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	нет			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
	нет			

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (трибуна) ул.Ломоносова 7
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствуют поручни, крючки, нет информации для слабовидящих	К, О, С, Г	установить поручни, крючки для одежды, костылей, тактильную доску или световое табло	Т.Р.
5.2	Душевая/ванная комната	есть			Отсутствуют поручни, крючки, нет информации для слабовидящих	К, О, С, Г	установить поручни, крючки для одежды, костылей, тактильную доску или световое табло	Т.Р.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				крючки для одежды, костылей и др., откидные опорные поручни, штанги, дублирование информации рельефными знаками	К, О, С, Г		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетные комнаты	ДП-И (О, С, Г, У)			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в связи с невозможностью доступа инвалидов-колясочников в зону, возможно в ходе текущего ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (трибуна) ул.Ломоносова 7
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют схема и указатели расположения кабинетов, указатели движения по коридорам, световые средства информации для слабовидящих	С,У	на стене вестибюля расположить схему расположения кабинетов, в коридорах - указатели движения для слабовидящих	
6.2	Акустические средства	нет			Желателен светозвуковой маячок у входа в вестибюль	Г,С	Установить светозвуковой информатор у входа	
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют обозначения кабинетов по пути движения, запрещающих вход (тепловой узел,), тактильные средства или поручни в местах движения по коридору	С,У	Разместить тактильные средства или поручни в коридоре, запрещающие знаки для входа в тепловой узел	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и	Г,С,У		

					тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (О, У)			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: : объект при проведение запланированных мероприятий по обеспечению информацией будет доступен для всех категорий инвалидов.