

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по Арсеньевскому городскому округу

Департамента труда и социального развития

Приморского края

И.И. Подгорбунская

«25» сентября 2013г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N \_\_\_\_\_

Приморский край г.Арсеньев

Наименование территориального  
образования субъекта  
Российской Федерации

"23" 09 2013г.

*1. Общие сведения об объекте*

1.1. Наименование (вид) объекта МБУ ДО ДЮСШ «ЮНОСТЬ»

1.2. Адрес объекта г. Арсеньев ул. Ломоносова 7(Дворец спорта)

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 (ТРИ) этажа, 1941,9 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка – есть 61714 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ежегодно,  
Капитального- не запланировано

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -  
согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская  
спортивная школа «Юность» Арсеньевского городского округа / МБУ ДО ДЮСШ «ЮНОСТЬ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Приморский край 692342 г. Арсеньев  
ул. Ломоносова 7

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация :

**МБУ ДО ДЮСШ на объекте предоставляет следующие услуги: тренажерного зала, игрового зала, настольного тенниса, сауны.**

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

**автобусы, микроавтобусы № 1,6,7,9.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: **остановка «Мир»**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – **300 м**

3.2.2. время движения (пешком)- **5 - 10 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске - **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| N<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания) <*> |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Все категории МГН                           | "ДУ"                                                                   |
|          | в том числе инвалиды:                       |                                                                        |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | "ДУ"                                                                   |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | "ДУ"                                                                   |
| 4        | с нарушениями зрения                        | "А"                                                                    |
| 5        | с нарушениями слуха                         | "А"                                                                    |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | "А"                                                                    |

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N<br>п/п | Основные<br>структурно-функциональные зоны    | Состояние доступности,<br>в том числе для<br>основных категорий<br>инвалидов <*> | Приложение    |        |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|          |                                               |                                                                                  | N на<br>плане | N фото |
| 1        | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок) | ДП-В                                                                             |               |        |
| 2        | Вход (входы) в здание                         | ДП-В                                                                             |               |        |



|   |                                                              |                   |  |  |
|---|--------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДП-В              |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И              |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДП-И (О, С, Г, У) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДП-И (О,У)        |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДП-В              |  |  |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступен частично всем.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | текущий ремонт                                     |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | текущий ремонт                                     |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | текущий ремонт                                     |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | текущий ремонт                                     |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | текущий ремонт                                     |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | текущий ремонт                                     |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | дорожные работы                                    |
| 8     | Все зоны и участки                                           | текущий ремонт                                     |

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **в течении года**  
в рамках исполнения **плана работы**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Доступно всем категориям**  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
**Доступно полностью всем**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии Совета по делам инвалидов  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами архитектуры.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **да**

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

План эвакуации при пожаре

Руководитель рабочей группы:

начальник отдела по Арсеньевскому городскому округу И.И. Подгорбунская  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

нач. отделения учета выплат и реализации социальных программ: Н.М. Свинцова  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

председатель «Всероссийское общество инвалидов» Е.В. Сильченко  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

председатель «Всероссийское общество слепых» Ю.В. Шумилин  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

директор МБУ ДО ДЮСШ «Юность» К.В. Ковалев  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный инженер О.В. Щелкунов  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол №\_\_\_)

Комиссией(название), \_\_\_\_\_

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (Дворец спорта) ул.Ломоносова 7  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |                  |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания                            |                                                             | Работы по<br>адаптации<br>объектов                          |               |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                           | есть/<br>нет     | N<br>на<br>плане | N<br>фото | Содержание                                                        | Значим<br>о<br>для<br>инва-<br>лида<br>(ка-<br>тегория<br>) | Содержание                                                  | Виды<br>работ |
| 1.1      | Вход (входы) на<br>территорию                             | нет              | -                | -         | Замечаний нет                                                     |                                                             |                                                             |               |
| 1.2      | Путь (пути) движения на<br>территории                     | нет              | -                | -         |                                                                   | К,О,С                                                       |                                                             |               |
| 1.3      | Лестница (наружная)                                       | нет              | -                | -         |                                                                   |                                                             |                                                             |               |
| 1.4      | Пандус (наружный)                                         | нет              | -                | -         |                                                                   |                                                             |                                                             |               |
| 1.5      | Автостоянка и парковка                                    | есть             | -                | -         | Замечаний нет                                                     | К,О,                                                        |                                                             |               |
|          | ОБЩИЕ требования к<br>зоне                                |                  |                  |           | Беспрепятственн<br>ое и удобное<br>передвижение<br>МГН по участку | все                                                         | Территория<br>находится в<br>муниципальной<br>собственности | Т.Р.          |



## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                 |
| Территория, прилегающая к зданию            | <b>ДП-В</b>                                                    | нет        | нет    | дорожные работы за счет местного бюджета                                        |

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: на прилегающей территории требуется ремонт асфальтового покрытия для обеспечения доступа к входам в здание, нанесение контрастных полос вдоль направления движения к входу в здание.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (Дворец спорта) ул.Ломоносова 7  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания                                                                                                                                              |                                               | Работы по<br>адаптации<br>объектов                                                                                                           |               |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                           | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                          | Значимо<br>для инва-<br>лида (ка-<br>тегория) | Содержание                                                                                                                                   | Виды<br>работ |
| 2.1      | Лестница (наружная)                                       | есть             |               |           | Нет<br>поручней,<br>не нанесена<br>яркая<br>контрастная<br>маркировка,<br>высота<br>ступеней до<br>25 см.                                                                           | О, С                                          | Нанести<br>яркую<br>контрастную<br>маркировку,<br>установить<br>поручни с<br>двух сторон                                                     | Т.Р.          |
| 2.2      | Пандус (наружный)                                         | есть             | -             | 2         | Поручни не<br>соответству-<br>ют<br>стандартам                                                                                                                                      | К,О                                           | Установка<br>поручней<br>согласно<br>ГОСТа                                                                                                   | Т.Р.          |
| 2.3      | Входная площадка (перед<br>дверью)                        | есть             |               |           |                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                              |               |
| 2.4      | Дверь (входная)                                           | есть             |               |           | Порог и<br>перепад<br>высот в<br>дверном<br>проеме<br>центральног<br>о входа 5<br>см, на<br>стеклянных<br>полотнах<br>дверей<br>центральног<br>о входа нет<br>контрастной<br>полосы | О, С                                          | Снизить<br>перепад<br>высот у<br>двери<br>центральног<br>о входа,<br>нанести<br>контрастные<br>полосы на<br>стеклянные<br>полотна<br>дверей. | Т.Р.          |
| 2.5      | Тамбур                                                    | есть             |               |           | Замечаний<br>нет                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                                              |               |
|          | ОБЩИЕ требования к<br>зоне                                |                  |               |           | Наличие как<br>min одного                                                                                                                                                           |                                               |                                                                                                                                              |               |



|  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | входа для<br>МГН с<br>поверхности<br>земли,<br>поручней<br>вдоль<br>лестницы |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                           | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото                    |                                                                                 |
| Вход в здание                               | ДП-В                                                           |            | План эвакуации при пожаре | Текущий ремонт                                                                  |

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установить поручни на крыльце центрального входа в соответствии с ГОСТ Р, обеспечить снижение порогов в дверном проеме центрального входа до 0,025 м.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
(в т.ч. путей эвакуации)

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (Дворец спорта) ул.Ломоносова 7  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания                                                                                                                                          |                                               | Работы по<br>адаптации<br>объектов                                                                                              |                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                                                                                                                                                                      | Значимо<br>для инва-<br>лида (ка-<br>тегория) | Содержание                                                                                                                      | Виды<br>работ                                           |
| 3.1      | Коридор<br>(вестибюль, зона<br>ожидания, галерея,<br>балкон) | есть             |               |           | Нет схемы<br>расположения<br>кабинетов, зон<br>обслуживания                                                                                                                     | все                                           | Установка<br>схем                                                                                                               | Т.Р.                                                    |
| 3.2      | Лестница<br>(внутри здания)                                  | есть             |               |           | Не нанесена яркая<br>контрастная<br>маркировка, на<br>поручнях нет<br>тактильных полос,<br>соответствующих<br>первой и последней<br>ступеням марша                              | С, О                                          | Нанести<br>яркую<br>контрастную<br>маркировку,<br>предусмотреть<br>рифление на<br>поручнях                                      | Т.Р.                                                    |
| 3.3      | Пандус<br>(внутри здания)                                    | нет              |               |           |                                                                                                                                                                                 |                                               | Помощь<br>персонала                                                                                                             | Архите-<br>ктурно<br>е<br>решен<br>ие<br>невозм<br>ожно |
| 3.4      | Лифт пассажирский<br>(или<br>подъемник)                      | нет              |               | -         | -                                                                                                                                                                               |                                               | -                                                                                                                               |                                                         |
| 3.5      | Дверь                                                        | нет              | -             | -         | -                                                                                                                                                                               | -                                             | -                                                                                                                               |                                                         |
| 3.6      | Пути эвакуации (в<br>т.ч. зоны<br>безопасности)              | есть             |               |           | Верхняя и нижняя<br>ступени маршей не<br>окрашены в ко-<br>нтрастный цвет,<br>кромки ступеней<br>или поручни<br>лестниц не<br>окрашены краской,<br>светящейся в<br>темноте, или | К,О,Г,С,У                                     | Нанести на<br>верхнюю и<br>нижнюю<br>ступени маршей<br>контрастный<br>цвет, наклеить<br>световые ленты<br>на кромки<br>ступеней | Т.Р.                                                    |



|  |                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--|-------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |                         |  |  | светоотражающей лентой                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, двери не менее 0,9 м. лестница д.б. оборудована поручнями, марши вверх и вниз, участки поручней, соответствующие первой и последней ступеням марша, должны обозначаться участками поверхности с выраженным рифлением и контрастной окраской |  |  |  |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны       | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                           | Рекомендации по адаптации<br><br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                | № на плане | № фото                    |                                                                                                                    |
| Пути движения в здании, в том числе эвакуационные | ДП-В                                                           |            | План эвакуации при пожаре | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организация альтернативной формы обслуживания инвалидов колясочников |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Требуется нанести контрастную маркировку на лестницы, тактильные участки на поручни лестниц для обеспечения безопасного движения инвалидов с нарушением зрения.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (Дворец спорта) ул. Ломоносова 7  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания |                                               | Работы по<br>адаптации<br>объектов |               |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|          |                                                           | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                             | Значимо<br>для инва-<br>лида (ка-<br>тегория) | Содержание                         | Виды<br>работ |
| 4.1      | Кабинетная форма<br>обслуживания                          | нет              |               |           |                                        |                                               |                                    |               |
| 4.2      | Зальная форма<br>обслуживания (1 этаж)                    | есть             |               |           | Нет<br>замечаний                       |                                               | -                                  |               |
| 4.3      | Прилавочная форма<br>обслуживания                         | нет              |               |           | -                                      |                                               |                                    |               |
| 4.4      | Форма обслуживания с<br>перемещением по<br>маршруту       | нет              |               |           | -                                      |                                               |                                    |               |
| 4.5      | Кабина индивидуального<br>обслуживания                    | нет              |               |           | -                                      |                                               |                                    |               |
|          | ОБЩИЕ требования к зоне                                   |                  |               |           | До 20 человек<br>в зале                |                                               |                                    |               |

II Заключение по зоне:

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования<br>ОСИ |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                      | № на<br>плане | № фото |                                                                                      |
| Зальная форма<br>обслуживания                      | ДП-И                                                                 |               |        |                                                                                      |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется.



I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***><br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | N на плане | N фото |                                                                                    |
|                                             | нет                                                               |            |        |                                                                                    |

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | N на плане | N фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <***><br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | N на плане | N фото |                                                                                    |
|                                             | нет                                                               |            |        |                                                                                    |

-----  
<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: не требуется



I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений  
МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (Дворец спорта) ул.Ломоносова 7  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания                                                                                                        |                                           | Работы по<br>адаптации<br>объектов                                                                        |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содержание                                                                                                                                    | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                | Виды<br>работ |
| 5.1      | Туалетная комната                                            | есть             |               |           | Отсутствуют<br>поручни,<br>крючки, нет<br>информации<br>для<br>слабовидящих                                                                   | К, О, С                                   | установить<br>поручни,<br>крючки для<br>одежды,<br>костылей,<br>тактильную<br>доску или<br>световое табло | Т.Р.          |
| 5.2      | Душевая/ванная<br>комната                                    | есть             |               |           | Отсутствуют<br>поручни,<br>крючки, нет<br>информации<br>для<br>слабовидящих                                                                   | К, О, С,                                  | установить<br>поручни,<br>крючки для<br>одежды,<br>костылей,<br>тактильную<br>доску или<br>световое табло | Т.Р.          |
| 5.3      | Бытовая комната<br>(гардеробная)                             | нет              |               |           |                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                           |               |
|          | ОБЩИЕ требования<br>к зоне                                   |                  |               |           | крючки для<br>одежды,<br>костылей и др.,<br>откидные<br>опорные<br>поручни,<br>штанги,<br>дублирование<br>информации<br>рельефными<br>знаками | К, О, С, Г                                |                                                                                                           |               |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                               |
| Туалетные комнаты                           | ДП-И (О, С, Г, У)                                              |            |        | Текущий ремонт                                                                |

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в связи с невозможностью доступа инвалидов-колясочников на второй этаж и отсутствием технических возможностей для расширения помещения не возможно в ходе текущего ремонта выполнить мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.



I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБУ ДО ДЮСШ «Юность» (Дворец спорта) ул.Ломоносова 7  
Наименование объекта, адрес

| N<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |           | Выявленные<br>нарушения<br>и замечания                                                                                                                                                                                               |                                               | Работы по<br>адаптации<br>объектов                                                                                          |               |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                              | есть/<br>нет     | N на<br>плане | N<br>фото | Содер-<br>жание                                                                                                                                                                                                                      | Значимо<br>для инва-<br>лида (ка-<br>тегория) | Содер-<br>жание                                                                                                             | Виды<br>работ |
| 6.1      | Визуальные<br>средства                                       | нет              |               |           | Отсутствуют схема и<br>указатели<br>расположения<br>кабинетов, указатели<br>движения по<br>коридорам, световые<br>средства информации                                                                                                | К,О,Г,С,У                                     | на стене<br>вестибюля<br>расположить<br>схему<br>расположения<br>кабинетов, в<br>коридорах -<br>указатели<br>движения       | Т.Р.          |
| 6.2      | Акустические<br>средства                                     | нет              |               |           | Желателен<br>светозвуковой маячок<br>у входа в вестибюль                                                                                                                                                                             | Г,С                                           | Установить<br>светозвуковой<br>информатор у<br>входа                                                                        | Т.Р.          |
| 6.3      | Тактильные<br>средства                                       | нет              |               |           | Отсутствуют<br>обозначения по пути<br>движения,<br>запрещающих вход<br>(тепловой узел,<br>хозяйственную зону),<br>тактильные средства<br>или поручни в местах<br>движения по<br>коридорам                                            | С,У                                           | Разместить<br>тактильные<br>средства или<br>поручни в<br>коридоре,<br>запрещающие<br>знаки для<br>входа в<br>тепловой узел. | Т.Р.          |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к<br>зоне                                |                  |               |           | Системы средств<br>информации и<br>сигнализации об<br>опасности,<br>размещаемые в<br>помещениях,<br>предназначенных для<br>пребывания всех<br>категорий инвалидов<br>и на путях их<br>движения,<br>комплексными и<br>предусматривать | Г,С,У                                         |                                                                                                                             |               |

|  |  |  |  |  |                                                                                            |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <*><br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы) <*><br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                   | Н на плане | Н фото |                                                                                  |
| Системы информации на объекте               | ДП-И (О, У)                                                       |            |        | Текущий ремонт                                                                   |

-----  
 <\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: : объект при проведение запланированных мероприятий по обеспечению информацией будет доступен для всех категорий инвалидов.